

Quando a tensão na entrada for menor do que a do cursor do trimpot PL se iniciará a destem-porização do circuito.

De acordo com a posição das chaves J2 a J5 te-remos um tempo diferente.

Este tempo é definido pela tabela abaixo:

J2	J3	J4	J5	temporização
			ON	12 s.
		ON		32 s.
	ON			4 min. 30 s.
ON				10 min.
		ON	ON	45 s.
ON	ON			15 min.
ON	ON	ON	ON	16 min.

Enquanto tivermos sinal na entrada o relé estará energizado.